

WYROBY CERAMICZNE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-78
	Wyroby sanitarne ceramiczne	7033-02
	Umywalki typ 201, 202, 203 do taboru kolejowego	Grupa katalogowa 0721

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są umywalki wykonane z tworzywa porcelanowego, przeznaczone do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w wagonach oraz innym taborze kolejowym.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Typy. W zależności od kształtu rozróżnia się następujące typy:

- 201 — prostokątna, wg rys. 1,
- 202 — kąтова trapezowa, wg rys. 2,
- 203 — kąтова sześciokątna, wg rys. 3.

2.2. Gatunki. W zależności od jakości powierzchni, wg PN-78/B-12630, rozróżnia się dwa gatunki umywalk:



- I — gatunek pierwszy,
- II — gatunek drugi.

2.3. Przykład oznaczenia umywalki porcelanowej, kątowno-trapezowej w gatunku I

UMYWALKA — 202/I BN-78/7033-02

3. WYMAGANIA

3.1. Kształt i główne wymiary umywalk wg rys. 1 ÷ 3 oraz szczegółów Zk i X wg rys. 4 i 5.



BN-78/7033-02-1

Rys. 1

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Szkła i Ceramiki VITROCER dnia 17 lipca 1978 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1978, poz. 77)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg
PN-78/B-12630 i PN-79/B-12634.

5. BADANIA

Badania — wg PN-78/B-12630.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Szkła i Ceramiki,
Filia Pruszków.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-65/C-12620

a) zmieniono symbole umywalek:

było	jest
209	201
274	202
275	203

b) wyeliminowano tworzywo fajansowe i półporcelanowe, zastę-
pując je tworzywem porcelanowym,

c) zlikwidowano brzeg odpryskowy w umywalkach typu 201
i 202,

d) zmieniono kształt w umywalce typu 202.
PN-65/C-12620 została unieważniona z dniem 1 stycznia 1979 r.

3. Normy związane

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i bada-
nia

PN-79/C-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

4. Symbol wg SWW — 1632-12.

5. Wydanie 2 — stan aktualny: styczeń 1987; uaktualniono normy
związane i wprowadzono niezbędne poprawki.