


MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRALNICTWIE USŁUGOWYM	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-84
	Maszyny i urządzenia pralnicze	2760-08
	Symbole graficzne zastępujące napisy	
	Kształty, wymiary, barwy tła i tabliczek	Grupa katalogowa 0468


1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są kształty, wymiary, barwy tła i tabliczek symboli graficznych zastępujących napisy wg PN-84/P-62301 stosowane na maszynach i urządzeniach pralniczych objętych BN-73/2760-01, stanowiących wyposażenie pralni zmechanizowanych przystosowanych do obsługi klientów indywidualnych i zbiorowych.

2. **Kształty oraz wymiary tła i tabliczek** w mm podano na rysunku oraz w tabelcy. Kształty tła i tabliczek symboli graficznych oznaczone literami K, P₁, P₂, P₃ mogą być wykonane o narożach ostrych lub zaokrąglonych promieniem *r* o wartościach podanych w tabelcy.


Kształt K




Kształt P₁




Kształt P₂



Kształt P₃



Kształt D



BN-84/2760-08

Wymiar nominalny symbolu graficznego <i>a</i>	Wymiary tła i tabliczek					
	<i>c</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>b</i> ₃	<i>r</i>	<i>d</i>
3	5	8	—	—	1	8
4,5	8	10	—	—	1	12
6	10	16	—	—	1	16
9	16	20	28	—	2,5	25
12	20	32	36	—	2,5	32
18	32	40	48	—	2,5	45
25	40	56	—	56	4	60
36	60	80	—	80	4	90
50	80	115	—	115	4	120
70	120	160	—	160	4	—
100	160	230	—	230	4	—

3. **Dobór wielkości symboli.** W zależności od sposobu i miejsca umieszczenia symbolu graficznego na maszynie lub urządzeniu pralniczym należy dobrać z tabelcy kształt i wymiary gabarytowe tła odpowiednio do wielkości nominalnej symbolu *a*. Wielkość *a* należy dobrać możliwie jedną dla całej grupy maszyn i urządzeń pralniczych mogących pracować w ciągu technologicznym lub znajdujących się w jednym pomieszczeniu.

Zgłoszona przez Biuro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH, Wrocław
Ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektowo-Konstrukcyjnego WUTEH dnia 20 grudnia 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1985 poz. 8)

Wymiary symboli powinny być tak dobrane, aby ich znaczenie mogło być łatwo i jednoznacznie odczytane przez obsługę.

4. Barwy tła. Symbole graficzne stosowane w maszynach i urządzeniach pralniczych powinny mieć tło o następujących barwach: białej, srebrnoszarej, żółtej, czerwonej, zielonej, niebieskiej, czarnej.

Symbole graficzne stosowane do oznaczenia funkcji elementów sterowniczych takich jak: przyciski, dźwig-

nie, pokrętła itp. powinny posiadać tło o następujących barwach: włączenie — barwa zielona, wyłączenie — barwa czerwona, włączenie chwilowe — barwa żółta.

Rysunek symbolu powinien wyraźnie kontrastować z tłem.

Zalecane zestawienie barw tła i symboli podano w Informacjach dodatkowych p. 4.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Biuro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH, Ośrodek Normalizacyjny, Wrocław.

2. Normy związane
PN-84/P-62301 Maszyny i urządzenia pralnicze. Symbole graficzne zastępujące napisy
BN-73/2760-01 Maszyny i urządzenia pralnicze. Podział i określenia

3. Autor projektu normy — mgr inż. Jerzy Baliński — Biuro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH, Ośrodek Normalizacyjny, Wrocław.

4. Zalecane zestawienie barw tła i symboli

Barwa symbolu	Barwa tła
czarna	biała, srebrnoszara, żółta, czerwona, zielona
biała, srebrnoszara	czerwona, niebieska, czarna
czerwona	biała, srebrnoszara, żółta
niebieska	biała, srebrnoszara