

GEODEZJA I KARTOGRAFIA	NORMA BRANŻOWA	BN-66 ✓
	Sprzęt geodezyjny	8771-12
	Kostur do taśmy geodezyjnej	Grupa katalogowa XIII 42

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest kostur służący do naciągania taśmy geodezyjnej i ułożenia jej w linii prostej.

1.2. Oznaczenie

KOSTUR DO TAŚMY BN-66/8771-12

1.3. Cechowanie. Na drzewcu, w miejscu oznaczonym na rysunku, powinien być umieszczony napis zawierający:

- a) nazwę lub znak wytwórni,
- b) oznaczenie wg 1.2 (bez części słownej).

1.4. Normy związane


PN-59/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne

BN-66/8771-13 Sprzęt geodezyjny. Tyczki

2. WYMAGANIA

2.1. Główne wymiary - wg rysunku

mm



Wymiary okucia 2 odpowiadają wymiarom okucia tyczki typu KL wg BN-66/8771-13.
Dopuszcza się, na żądanie zamawiającego, produkowanie kostura o długości 1600 mm.

Instytut Geodezji i Kartografii
Ustanowiona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii dnia 19 marca 1966 r.,
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1967 r.
(Mon. Pol. nr 30/1966 poz. 159)

2.2. Materiał. Drzewce 1 - drewno dębowe lub bukowe, zdrowe, bez pęknięć i sęków, otworów po owadach i murszu, o wilgotności 20%. Dopuszczalne są zdrowe sęki dobrze wrośnięte, o średnicy do 10 mm, w liczbie do trzech na górnej części drzewca. Okucie 2 - materiał jak dla tyczki typu KL wg BN-66/8771-13. Pierścień 3 - podkładka okrągła zgrubna 30 wg PN-59/M-82005.

2.3. Wykonanie. Drzewce 1 powinno być gładzone i pokryte pokostem lub w inny sposób zabezpieczone przed wilgocią. Drzewce w okuciu pasowane wciskowo, unieruchomione nitem jak dla tyczki typu KL wg BN-66/8771-13. Okucie 2 wykonane jak dla tyczki typu KL wg BN-66/8771-13. Pierścień 3 osadzony na okuciu i przyspawany.

3. BADANIA

3.1. Rodzaje badań. Zgodność kosturów z wymaganiami podanymi w rozdz. 2 określają następujące badania:

- a) jakość materiału i wymiary okucia,
- b) oględziny zewnętrzne,
- c) sprawdzenie głównych wymiarów.

3.2. Opis badań

3.2.1. Jakość materiału i wymiary okucia należy sprawdzić na podstawie zaświadczenia wytwórcy.

3.2.2. Oględziny zewnętrzne. Oględzinom zewnętrznym należy poddać każdy kostur. Przeprowadza się je wzrokowo.

3.2.3. Sprawdzenie głównych wymiarów. Badaniom poddaje się 10% ogólnej liczby kosturów przedstawionych do odbioru. Przeprowadza się je dowolnym przymiarem o dokładności do 1 mm lub szablonem.

3.3. Ocena wyników badań. Badany kostur należy uznać za niedobry, jeżeli nie przejdzie z wynikiem dodatnim przez badanie podane w 3.1 b).

Partię kosturów przedstawioną do odbioru należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, jeśli nie odpowiada warunkom podanym w 3.1 c).

4. BADANIA POWTÓRNE

Partia kosturów przedstawiona do odbioru i określona jako niedobra wg 3.3 może być przez wytwórcę poprawiona i przedstawiona do powtórnych badań. Powtórne badania jako ostateczne powinny być przeprowadzone na warunkach podanych w rozdz. 3.

K O N I E C