

|                      |                                  |                       |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ŚRODKI<br>POMOCNICZE | N O R M A   B R A N Ż O W A      | BN-85                 |
|                      | Środki pomocnicze dla garbarstwa | 6063-21/03            |
|                      | <b>Garbniki syntetyczne</b>      |                       |
|                      | Pobieranie próbek i ocena partii | Grupa katalogowa 1099 |

**1. Przedmiot arkusza normy.** Przedmiotem arkusza normy jest pobieranie próbek i ocena partii garbników syntetycznych.

**2. Wielkość i skład partii.** Wielkość partii garbnika syntetycznego ciekłego stanowi zawartość jednej cysterny, a w przypadku opakowań jednostkowych — 250 sztuk.

Partię garbnika syntetycznego suchego stanowi wartość najwyżej 250 worków.

**3. Pobieranie i przygotowywanie próbek.** Przy pobieraniu próbek należy stosować wytyczne wg PN-67/C-04500.

Z przedstawionej do badań partii należy wylosować liczbę opakowań wg tablicy.

| Liczba opakowań w partii | Liczba opakowań, którą należy wybrać do pobrania próbek |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| do 5                     | wszystkie                                               |
| 6 ÷ 15                   | 5                                                       |
| 16 ÷ 25                  | 7                                                       |
| 26 ÷ 63                  | 8                                                       |
| 64 ÷ 160                 | 9                                                       |
| 161 ÷ 250                | 10                                                      |

W przypadku cystern, próbki pierwotne należy pobierać z każdej cysterny.

U producenta dopuszcza się pobieranie próbek ciekłych garbników syntetycznych ze zbiorników magazynowych.

Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać próbki garbnika syntetycznego ciekłego próbnikiem 1 ÷ 7, suchego — próbnikiem 14 ÷ 16 wg PN-74/C-60008.

Masa średniej próbki laboratoryjnej nie może być mniejsza niż 1000 g. Próbki do analizy rozjemczej należy przechowywać co najmniej przez 3 miesiące od daty wysyłki produktu.

**4. Ocena partii.** Partię garbnika syntetycznego należy uznać za odpowiadającą wymaganiom normy, jeżeli wyniki badań są zgodne z wymaganiami dla danego produktu.

Jeżeli chociaż w jednym badaniu uzyskany wynik jest niezgodny z wymaganiami normy, badanie należy powtórzyć na średniej próbce laboratoryjnej ponownie przygotowanej.

Jeżeli ponowne badanie da wynik ujemny, partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

**5. Zaświadczenie o zgodności produktu z wymaganiami normy.** Do każdej partii wysyłanego produktu należy dołączyć zaświadczenie o wynikach badań stwierdzające zgodność z wymaganiami normy.

K O N I E C

## INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.

**2. Normy związane**

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych

**3. Autor projektu normy** — mgr inż. Włodzimierz Lipniacki — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego  
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1985 poz. 27)